



# 服务通告

SB0013

页码 1 of 1

**Cub Crafters, Inc. 认为符合性是强制的。**

2011 年 3 月 31 日

本服务通告中改变飞机型号设计的部分已获得 FAA 的批准。

**生效日期:** 本服务通告自 **2011 年 3 月 31 日**起生效。

**主题:** 磁罗盘仪偏差

**涉及型号:** CC18-180A 序列号 0001  
CC18-180 序列号 0002 至 0048

**完成时间:** 之后 50 小时之内, 或年检时, 以先到期者为准

**目的:** Cub Crafters 已经确定, 在某些飞机上, 当着陆/滑行灯或空速管加热开启时, 磁罗盘的偏差可能超过 10 度。  
飞机由 Cub Crafters 交付时, 磁罗盘校准是在着陆/滑行灯和空速管加热关闭下进行的。飞机的磁罗盘标识在交付时显示出偏差, 而且是在着陆/滑行灯和空速管热关闭的情况下。(注意,着陆和滑行灯是由一个开关进行操作的。)

**零部件清单:**

<u>零件</u>	<u>描述</u>	<u>数量</u>
TC9356-001	磁罗盘仪偏差标识	1

**指导说明:**

1. 尽可能靠近仪表板上的磁罗盘校正卡, 进行 TC9356-001(磁罗盘偏差标识) 的安装。
2. 在飞机履历本中做出适当的记录。

如果您不再拥有该飞机, 请将此信息转发给当前所有者/运营商, 并将当前所有者的地址通知 Cub Crafters, Inc., 地址:

Cub Crafters, Inc.  
1918 South 16<sup>th</sup> Avenue  
Yakima, WA 98903-1212  
1-877-484-7865 or 1-509-248-9491  
[support@cubcrafters.com](mailto:support@cubcrafters.com)

请填写全飞机注册号、编号、所有者及/或经营人的现在姓名及地址。